

Аннотация
программы профессионального образования
18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Цель программы: формирование у слушателей знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Должен знать:

- Устройство, назначение и принцип работы диагностируемых контрольно измерительных приборов, средств автоматики и систем управления контрольно-измерительными приборами
- Стандартные программы для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств
- Стандартные устройства для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств
- Методы диагностирования неисправностей и проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств
- Способы регулировки и градуировки контрольно-измерительных приборов
- Причины возникновения дефектов в работе контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств и систем управления контрольно измерительными приборами и автоматическими устройствами
- Правила обработки и оформления измерений
- Правила оформления ведомостей дефектов
- Требования охраны труда на рабочем месте
- Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов, аппаратов и механизмов
- Устройство, назначение и принцип работы приборов, инструментов и приспособлений для ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств
- Порядок проведения сборки/разборки узлов и механизмов контрольноизмерительных приборов
- Монтажный инструмент
- Методы и правила пайки различными припоями
- Основы электроники
- Основы механики
- Кинематические схемы
- Система допусков и посадок, квалитеты, параметры шероховатости
- Система условных обозначений элементов на тепловых и электрических схемах и чертежах
- Свойства токопроводящих и изоляционных материалов
- Правила ремонта, юстировки приборов и автоматов
- Правила организации рабочего места слесаря КИП и А
- Нормативные и методические документы по ремонту КИП и А

- Государственные и отраслевые стандарты по проведению текущего и среднего ремонта.

Должен уметь:

- Производить визуальный контроль контрольно-измерительных приборов, схем соединения конструкций и узлов.

- Производить контроль работы средств автоматики и схем управления контрольно-измерительными приборами

- Оценивать состояние работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств

- Определять причины неисправностей в работе контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств

- Пользоваться стандартными измерительными приборами и устройствами для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств

- Читать чертежи, электрические и тепловые схемы

- Оформлять ведомости дефектов

- Выполнять слесарную обработку деталей и узлов по 7-10 квалитетам

- Производить сборку/разборку простых узлов и механизмов контрольно-измерительных приборов с применением универсальных приспособлений

- Производить замену деталей узлов, пришедших в негодность

- Производить юстировку и регулировку контрольно-измерительных приборов

- Производить лужение и пайку

- Производить защитную смазку узлов и механизмов

- Осуществлять монтаж простых узлов и схем управления контрольно-измерительных приборов

- Читать рабочие чертежи, кинематические и электрические схемы

- Составлять простые монтажные схемы

- Производить чистку контактных групп, узлов, блоков

Итоговый документ:

Свидетельство установленного образца о присвоении квалификации «Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики»